

CERTIFICAT DE DECONTAMINATION ou NON EXPOSITION

Pour prévenir les prestataires extérieurs des risques d'expositions dangereuses lors d'intervention sur les équipements ou locaux, nous vous demandons de compléter ce document afin de nous confirmer que le matériel ou local sont exempts de toute substance chimique (fibres (dont amiante), métaux lourds, produits CMR), irritants, radioactifs,...) et/ou biologiques.

BET oui!

Laboratoire / département / service² : Labo 614 (BET), Mivegéc, Sub, DRo.
 Contact : Luc Abate Fonction : IE techniques biologiques
 Tel : 06.34.98.83.49 Fax : Email : luc.abate@ird.fr
 Matériel concerné : ordinateur Compaq, Niv 236
 Type : ordinateur de bureau
 Marque : Compaq
 N° de série : 17.01.3324
 Local concerné : 614 salle BET
 N° et localisation du local : 3^e étage, labo 614
 Raison de la demande d'intervention : ordinateur non fonctionnel

Décontamination :

- Nous certifions par la présente, que le matériel ou local décrit ci-dessus en cas d'exposition a bien été décontaminé à l'un des agents chimiques suivants⁴ :
- Fibres (dont amiante) Métaux lourds Produits CMR
- Produits irritants Produits biologiques dangereux
- Autres :

Non exposition

- Nous certifions par la présente, que le matériel ou le local décrit ci-dessus n'a pas été en contact avec des agents chimiques et/ou biologiques.

Date : 25/08/2022
 Nom : Abate

Signature du responsable

¹ Cancérogène Mutagène ou toxique pour la Reproduction
² Barrez la mention inutile
³ Précisez le bâtiment, l'étage, le numéro de porte
⁴ Cochez la ou les cases