

# RAPPORT DE MAINTENANCE suite à 1ère visite d'entretien 2019

**IRD MIVEGEC - 911 Avenue Agropolis, 34090 Montpellier, France**

Mme Massilva RAHMOUN : 04 67 41 64 36

Selon devis n°5501

Mme Anne-Laure Banuls

BDC n°4500071911

Appareil	Commentaire	Devis Pièce remplacée	Devis Pièce à remplacer
<b>Congélateur -80°C NEW BRUNSWICK U535-86 MIV270 N/S:100539180407 Situé Sous-sol LT247</b>	Remplacement du ventilateur de condenseur (selon devis n°5394).		
<b>Congélateur -80° CRYONEXT VERTICAL 626I MIV 271 Situé Sous-sol LT243</b>	Remplacement de la batterie de secours, des 2 relais de puissance ainsi que de l'isolation frigorifique (selon devis n°5394 et 5676). Joint d eporte endommagé.		
<b>Congélateur -80°C Thermo Scientific -80°C 705 MIV272 N/S:820579-1713 Situé Sous-sol LT243</b>	RAS		
<b>Congélateur -80°C HAIER /CRYONEXT COFFRE 100I MIV274 Situé Salle 350 1er etage</b>	Prévoir le remplacement des 2 ventilateurs lors de la prochaine visite.		Devis N°5808
<b>Congélateur -80°C EPPENDORF F570H MIV346 N/S:F570GH513143 Situé Salle 350 - 1er étage</b>	Maintenance à réaliser lors de la seconde visite de maintenance.		